


Urząd Gminy Brójce
wpłynęło dn. 18.10.2021r.
nr 5002 podpis JK

Bukowiec, 18.10.2021r

J. K. Branderby
P. M. Wójcica



Radosław Agaciak

Wójt Gminy Brójce

95-006 Brójce 39, woj. łódzkie

PETYCJA

Niniejszym niżej podpisani mieszkańcy Bukowca przy ulicy Stokrotki wnoszą o niezwłoczne usunięcie powierzchniowej warstwy "naprawczej" położonej na ulicy Stokrotki w dniu 15 października bieżącego roku i doprowadzenie nawierzchni ulicy do stanu poprzedniego. Ulica Stokrotki jest ciągiem komunikacyjnym zarówno ruchu samochodowego jak też ruchu pieszego i wysypyany materiał do powierzchniowego utrwalenia i naprawy ulicy nie spełnia w żadnym aspekcie norm określonych w zamówieniu publicznym Gminy Brójce. Błoto, glina i inne substancje wchodzące w skład wysypanego na ulicę Stokrotki "kruszywa" stanowią błotną barierą nie do pokonania zarówno dla samochodów jak i pieszych którzy chcą dotrzeć do swoich posesji. Podnoszony poziom ulicy przy okazji kolejnych napraw czy utwaleń powierzchniowych skutkuje zalewaniem wodą opadową i błotem posesji których poziom wyraźnie się obniża. Konstrukcja nawierzchni drogi w przypadku ulicy Stokrotki jest jednowarstwowa na podłożu gruntowym, której celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów, a także ma odprowadzać wodę opadową przedostającą się do spodu nawierzchni. W tym wypadku nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa poddawana jest bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych powinna być wykonana z mieszanki kruszyw niezwiązanych o ciągłym uziarnieniu, jednorodnym, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny co w tym przypadku jest absolutnie niezgodne ze stanem faktycznym. Materiał czyli tzw. kruszywo użyte do wyrównania i "naprawy" nawierzchni ulicy Stokrotki jest niezgodne z wymaganymi w ogłoszeniu zamówienia parametrami a mianowicie "kruszywa drogowego dolomitowego łamanego frakcji 0-31,5 mm uzyskanego w wyniku pokruszenia surowca skalnego z bezwzględnym wykluczeniem wapieni i halcedonitu. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny" i wymogami zawartymi w Polskich Normach PN-EN 13043, PN-EN13242. Zamawiający w tym przypadku Gmina Brójce zgodnie z zapisami w ogłoszeniu zastrzegł sobie prawo zbadania jakości dostarczonego kruszywa pod kątem zgodności z dostarczonym certyfikatem (deklaracją jakości, itp.) i obowiązującymi

normami, co w przedmiotowym przypadku niestety prawdopodobnie nie miało miejsca, ponieważ użyte "kruszywo" nie powinno zostać użyte do powierzchniowego utrwalenia drogi ulicy Stokrotki. Ewidentna niezgodność użytego kruszywa z zamówionym obnaża brak kontroli po stronie pracowników Urzędu Gminy czyli niedopełnienie obowiązków i brak szczególnej staranności lub nasuwa podejrzenie o współudział w procederze oszustwa, lub poświadczenia nieprawdy. Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez urzędnika – art. 231 kk. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Tak więc prosimy o niezwłoczne zajęcie się tą sprawą.

Załączniki:

zdjęcia ul. Stokrotki szt. 4



Tak wygląda ulica Stokrotki zaraz po rozsypaniu materiału który miał być kruszywem dolomitowym łamanym bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.



Widać dużą zawartość gliny



Tak wygląda wyjazd z ulicy Stokrotki na ulicę Niezapominajki zaraz po rozsypaniu zakwestionowanego kruszywa. Wyraźnie widać glinę która pozostawia ślad na podłożu asfaltowym.



Komisyjnie pobrana próbka materiału wysypanego w dniu 15.10,2021, która będzie oddana do ekspertyzy.

